

Verehrte Kunden

Die immer umfangreicher werdende Typenvielfalt der USB Steckverbinder hat es notwendig gemacht, das Nummernsystem zu überarbeiten.

Leider ändern sich nun einige Nummern, wie nachfolgend dargestellt. Sofern Sie davon betroffen sein sollten, bitten wir diese Änderung auch in Ihren Unterlagen vor zu nehmen.

Dadurch entstehende Unannehmlichkeiten bitten wir zu entschuldigen.

Mai, 2010

Im Katalog D-Sub & I/O Connectors 05 unter: USB & IEEE1394

Seite 74

USS-W04(&B04)-RA01-95	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-RA21-98	keine Veränderung
ULS-W04(&B04)-RA01-95	Änderung in: ULS-W04(&B04)-RAS0-95
ULS-W04(&B04)-RA21-98	Änderung in: ULS-W04(&B04)-RAS2-98
USS-W04(&B04)-SAS1-95	Änderung in: USS-W04(&B04)-SAS0-95
USS-W04(&B04)-SAS2-98	keine Veränderung
ULS-W04(&B04)-SA11-95	Änderung in: ULS-W04(&B04)-SAS0-95
ULS-W04(&B04)-SA21-98	Änderung in: ULS-W04(&B04)-SAS2-98
USS-W04(&B04)-TA01-95	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-TA21-98	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-VA11-95	Änderung in: USS-W04(&B04)-VA01-95
USS-W04(&B04)-VA21-98	keine Veränderung

Seite 77

USS-W04(&B04)-RB01-95	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-RB21-98	keine Veränderung
ULS-W04(&B04)-RB01-95	Änderung in: ULS-W04(&B04)-RBS0-95
ULS-W04(&B04)-RB21-98	Änderung in: ULS-W04(&B04)-RBS2-98
USS-W04(&B04)-TB01-95	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-TB21-98	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-UB01-95	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-UB21-98	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-SBF1-95	Änderung in: USS-W04(&B04)-SB01-95
USS-W04(&B04)-SBF2-98	Änderung in: USS-W04(&B04)-SB21-98
USS-W04(&B04)-SB11-95	Änderung in: USS-W04(&B04)-SBS0-95
USS-W04(&B04)-SB21-98	Änderung in: USS-W04(&B04)-SBS2-98

Seite 78

UMS-B04-SA01-95	Änderung in: UMS-B04-SAS0-95
UMS-B04-SB01-95	Änderung in: UMS-B04-SBS0-95
UMS-B04-SB21-98	Änderung in: UMS-B04-SBS2-98
UMS-B05-SB21-98	keine Veränderung

Seite 79 & Seite 80

keine Veränderung

Sonstige, nicht im Katalog gezeigte Ausführungen:

USS-W04(&B04)-SA0W-95	Änderung in: USS-W04(&B04)-SAS0W-95
USS-W04(&B04)-SA2W-98	Änderung in: USS-W04(&B04)-SAS2W-98
USS-W04(&B04)-RAP1-95	Änderung in: USS-W04(&B04)-RAP0-95
USS-W04(&B04)-RAP2-98	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-RAR1-95	Änderung in: USS-W04(&B04)-RASR0-95
USS-W04(&B04)-RAR2-98	Änderung in: USS-W04(&B04)-RASR2-98
USS-W04-SASS1-95	Änderung in: USS-W04-SASS0-95
USS-W04-SAFS1-95	Änderung in: USS-W04-SAS01-95
USS-W04-VAT1-01	Änderung in: USS-W04-VAT01-95
USS-W04-TA11-01/S	Änderung in: USS-W04-TAS01-95
USS-W04-HA01-95	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-SA01-95	keine Veränderung
USS-W04(&B04)-SA21-98	keine Veränderung

USB 3.0

USS-BU09-RA31-97	keine Veränderung
USS-BU09-RA31-98	keine Veränderung
USS-BU18-RA31-97	Änderung in: USS-BU18-RA32-97

